

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Un. d. Desc:	0000	014 / 010 / 2015	7535	7506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	247-DCP	3276

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
	1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA				



AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VACA CEVALLOS MARIANA ARQ RESTAURADOR COMISION MIRA-CARCHI 16-10-2015 A REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES CP 933

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Cáceres
 ADMINISTRACION DE CAJA
14 OCT 2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobante...s.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	010	2015
				No. Original
				7535
				7506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		247-DCP
				No. Expediente
				3276

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Der: 7535

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	010	2015	7506	7506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		247-DCP	3276	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	01	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VACA CEVALLOS MARIANA ARQ RESTAURADOR COMISION MIRA-CARCHI A REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES CF 933

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		013	010	2015
			No.		No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		247-DCP
					3276
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/10/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 13/10/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
VACA CEVALLOS MARIANA 1705872248	ARQUITECTO RESTAURADOR			1	16-oct	16-oct	80				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Mira- Carchi														
40,00														

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Cuito, Vaca Mariana, pago de subsistencias del 16/10/2015 a Mira- Carchi a realizar inspección de inmuebles

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Control Previo	
Contabilidad	
Tesorería	

Elaborado por: Flor Guaman

7106

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

13 OCT 2015 12:34

Hora:
Firma:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DCP-00247** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13-octubre -2015**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MARIANA VACA CEVALLOS** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 5**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Mira (Carchi)** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION DE CONSERVACION Y PRESERVAC.**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-octubre -15	7:00 HORAS	16 -octubre -15	18:00 HORAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ARQ. MARIANA VACA C.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **INSPECCION INMUEBLE DE LA SEÑORA LUZ MOSQUERA UBICADA EN LA CALLE LEÓN RUALEZ No. C21-086 y SUCRE**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INPC	QUITO-MIRA -QUITO	16-10-2015	7:00 H	16-10-2015	18:00 H

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:



PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** No. DE CUENTA: **30058436-04**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **ARQ. MARIANA VACA CEVALLOS** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ARQ. RUTH AGUIRRE**
DIRECTORA DE CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DE BIENES PATRIMONIALES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.



- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

MSC. ANGELITA SUASNAVAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Rosa Canan* Hora: *11:59*
No. Trámite: Fecha: *13/10/15*

AUTORIZACION DE DESCUENTO

 Mariana Ceballos

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I.: 1705872248

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DCP-00247
FECHA DE INFORME: 22-Octubre -2015
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA

PUESTO QUE OCUPA:
 SERVIDOR PUBLICO 5

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**
 Mira - Provincias del Carchi

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR**
 CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DE BIENES
 PATRIMONIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Mariana Vaca C., Nombre del señor
Conductor: Sr. Carlos Mejía

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

Inspección del bien patrimonial inventariado
 Reunión con técnico funcionario del Municipio de Mira
 Determinar el estado de conservación de los elementos arquitectónicos
 Asesoramiento técnico a los propietarios sobre la forma en que pueden intervenir el bien

Productos Alcanzados:


Obtener datos de la situación del edificio y del entorno inmediato en base de lo cual se revisará y autorizará la propuesta de intervención arquitectónica.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-10-2015	16-10-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H15	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INPC		Quito, Mira , Quito	16-10-2015	06H15	16-10-2015	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.


OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Mariana Vaca Cevallos

NOTA


El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD




NOMBRE: ARQ. RUTH AGUIRRE

CARGO: DIRECTORA DIRECCION DE
CONSERVACION

NOMBRE: ARQ. RUTH AGUIRRE

CARGO: DIRECTORA DIRECCION DE CONSERVACION



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 1405-DCSBP-2015-INPC

Quito, D.M., 22 de octubre de 2015

PARA: Sra. Arq. Ruth Aguirre De La Torre
Directora de Conservación y Salvaguardia de Bienes Patrimoniales

ASUNTO: Informe de inspección inmueble en Mira - Prov. Carchi

De mi consideración:

INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA LUZ VIRGINIA MOSQUERA DE LA CIUDAD DE MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI

ANTECEDENTES

Mediante oficio la señora Luz Virginia Mosquera, solicita la inspección del inmueble ubicado en las calles León Ruales No. C21-086 y Sucre, de la ciudad de Mira, Provincia del Carchi, pues indica que su casa se halla afectada la cubierta.

El inmueble se encuentra registrado como parte de un conjunto urbano patrimonial, mediante Código CU-04-04-50-000-000007, con características de arquitectura popular, con diseños sencillos, conformando una unidad homogénea y en armonía con el entorno paisajístico que lo circunda.

VALORACIÓN DEL CONJUNTO

El conjunto de inmuebles fue construido aproximadamente en la década de 50, en cuyo período se generó en esta región un desarrollo armónico de construcciones de arquitectura tradicional, propias de la zona, con materiales coherentes con el entorno natural.

Mantiene originalidad y autenticidad en los aspectos arquitectónicos, caracterizados y expresados a través de su morfología, tipología y funcionalidad, materiales y sistemas constructivos y en la trama urbana que se conserva.

Muestra homogeneidad en la morfología de sus fachadas, expresada a través de la altura de sus muros, las cubiertas inclinadas, elementos decorativos escasos y en los materiales constructivos tradicionales en su cubierta y aleros.

OBSERVACIONES

Funcionalmente cuenta con un solo ambiente en planta baja y en la alta, al interior se observan ciertas adecuaciones que complementan el área patrimonial, siendo utilizada únicamente para vivienda.


Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 283 3787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 1405-DCSBP-2015-INPC

Quito, D.M., 22 de octubre de 2015

A nivel constructivo los elementos arquitectónicos presentan las siguientes lesiones.

- Los muros en general están estables, las paredes de adobe se hallan revestidas de enlucido de chocoto y pintadas, no se observan afectaciones de consideración que deban ser mencionadas.
- Las cubiertas de madera, están armadas en un sistema estructural, el cielo raso original de chocoto con carrizo, ha sido remplazado por planchas de madera triplex, no cuenta con la impermeabilización del elemento arquitectónico, por lo que las cubiertas presentan varios puntos de filtración de agua en especial en los extremos de adosamiento a los muros laterales.
- Los elementos estructurales de la cubierta presenta cierto porcentaje de ataque de xilófagos y hongos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La edificación a nivel general presenta un buen estado de conservación, sin embargo se evidencia cierto deterioro de los elementos arquitectónicos de las cubiertas con afectación a la madera siendo la principal causa la falta de impermeabilización y tratamiento de madera, por lo que la propuesta de intervención debe observar las siguientes recomendaciones.

Cubiertas:

Cambio de la estructura de madera en mal estado con material de colorado o eucalipto siempre y cuando esté seca, con niveles mínimos de humedad, estos deben ser zunchados para evitar que se partan.

Tratamiento de madera con productos preservantes insecticidas y fungicidas

Reforzamiento de uniones de cercha con pletinas y pernos

Impermeabilización de cubiertas con cualquiera de los sistemas de impermeabilización (planchas de fibrocemento, hojas de zinc, planchas de galvalúmen, láminas chova, u otros materiales).

Reutilización de teja de barro cocido, como material de acabado en las cubiertas

El cielo raso en caso de ser necesario puede ser remplazado por planchas de gypsun, material que permite una integración siendo una referencia del original.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Quuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y Tera. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Roca fuerte
Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 1405-DCSBP-2015-INPC

Quito, D.M., 22 de octubre de 2015

Arq. Mariana Azucena Vaca Cevallos
ARQUITECTA RESTAURADORA

Referencias:

- 1505-DDA-2015-INPC

Anexos:

- escanear0413.pdf

- DOC. FOTOGRAFICA

RA

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 283 3787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Puerto Viejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722

